

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO *IN LOCO* DA ATUAL
SITUAÇÃO DAS LOMBADAS NA FAZENDA
AGROPECUÁRIA 4 EM GUARATINGA – BA .

SUMÁRIO

01. Considerações iniciais.....	3
02. Lombadas existentes.....	3
03. A importância das lombadas na via.....	3
04. Adequação das lombadas.....	4
05. Considerações finais.....	5
Anexos	6

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS

No dia trinta de janeiro de 2019, foi feita uma verificação *in loco*, das lombadas existentes em um trecho da Fazenda Agropecuária 4, na zona rural do Município de Guaratinga-Ba, que dá acesso a outras fazendas da região. Conforme solicitado pela Prefeitura Municipal, esteve presente o Secretário de Infraestrutura, Eridivaldo Costa, a Diretora do Departamento de Engenharia, Kellyne Lima e o Fiscal Geral do município Antônio Vieira. Que acompanhados pelo proprietário Jean, fizeram a verificação de todas as lombadas do trecho.

2 – LOMBADAS EXISTENTES

O trecho verificado possui 11 lombadas com comprimento que variam de 3 a 5 metros, altura entre 20 e 38 centímetro e espaçamento entre as lombadas que variam de 31 e 81 metros.

Em algumas lombadas, foram observadas depressões, que dificultam a passagem de carro de pequeno porte. A maior depressão existente, levando em consideração a altura da lombada, está em torno de 38 centímetros de altura, podendo variar, por conta do desgaste constante, uma vez que se trata de uma estrada não pavimentada.

Existem ainda, algumas placas de sinalização na via, que era toda sinalizada, mas recentemente o proprietário relatou o sumiço de algumas placas.

3 – A IMPORTÂNCIA DAS LOMBADAS NA VIA

Na via que é utilizada para acesso dos donos e trabalhadores das fazendas vizinhas, existe operação de máquinas constante, e se torna de extrema necessidade a existência das lombadas, para a segurança dos usuários da estrada. Já que de acordo com relatos, a um aumento constante de velocidade no trecho, toda vez que o proprietário da fazenda em questão, faz a manutenção da via. De acordo com relatos de Jean, as lombadas foram construídas para evitar acidentes, e qualquer outro tipo de situação que possa comprometer a integridade física de qualquer pessoa que utilize o trecho.

4 – ADEQUAÇÃO DAS LOMBADAS

No início e final das lombadas foi observado, depressões que elevam a altura podendo assim, dificultar a circulação de carros de pequeno porte.

Sugerimos então que as lombadas sigam o seguinte padrão disposto pela prefeitura municipal de Guaratinga, levando em consideração o desgaste contínuo na estrada vicinal:

Largura: Igual a da via, respeitando as condições necessárias para drenagem;

Comprimento: Comprimento de 3,70 m;

Altura: Altura entre 15 e 20 cm, levando em consideração o desgaste que pode ocorrer por intempéries.

Todo o trecho deve ser sinalizado, com as placas específicas para as lombadas e velocidade permitida. Devendo respeitar o espaçamento mínimo de 50 metros, entre as lombadas.

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Levando em consideração que existem outros dois acessos para as fazendas vizinhas, e tendo em vista a necessidade das lombadas no local, para garantir a segurança de todos e manter o fluxo das atividades da fazenda, que geram renda para uma parte considerável da população do Município, que não podem ser prejudicadas. O proprietário presente, o Sr. Jean, concordou em fazer todas as adequações necessárias na vida para garantir o convívio e respeito mútuo entre a Fazenda Agropecuária 4 e as demais fazendas.

Guaratinga-Ba , 31 de Janeiro de 2019.



Kellyne Mayara Santos Lima

Diretora do departamento de engenharia



Eridivaldo Costa Santos

Secretário de Infraestrutura

Eridivaldo Costa Santos

Secretário de Infraestrutura

ANEXOS



Data da Imagem: 30/01/2019. Sinalização existente na via.



Data da Imagem: 30/01/2019. Sinalização existente na via.



Data da Imagem: 30/01/2019. Sinalização existente na via.



Data da Imagem: 30/01/2019. Lombadas que passará por adequação.